

高橋工業製スチールベルトフリーザー
SSJ-150RF-7.7S型 スチールベルト他整備調整画像







平成28年12月度
スチールベルトメーカーにより実施した
スチールベルト修理、調整項目

従動側のプーリーゴムライニング欠損部溶着
ベルトセンターの縦サン欠損部溶着
電源投入～ベルトをドライブの上、蛇行調整
ピローブロック点検グリス封入